

Systeme für Aquakultur,
Aquaristik, Labore und
zur Wasseraufbereitung

Systems for aqua culture,
sea water aquaria, labs and
water desalination and purification

Systèmes pour aquacultur,
aquariums eau de mer,
laboratoires et traitements d'eau



AquaCare GmbH & Co. KG
Am Wiesenbusch 11
D-45966 Gladbeck
Tel.: +49-2043-375758-0
Fax: +49-2043-375758-90
<http://www.aquacare.de>
e-mail: info@aquacare.de

Steuerung für „5RO“

Typ 1		
Legende	Bedeutung	Anzeige
FLUSH	Anlage spült	5
SUPPY	Anlagen in Betrieb und fördert Wasser	Balken in Bewegung
STUYD YRINSE	Intensivspülung	H
PRESSLOW	Fehler: Wasservordruck fehlt	P
OFULL	Drucktank ist gefüllt, Anlage auf Standby	8
OVERHAUL	Fehler: kann nicht behoben werden, Steuerung austauschen	F
Gelbe Taste: STUYD YRINSE	Taste Intensivspülung: startet ein intensives Spülen ein; z.B. nach Austausch einer Membran	

Typ 2 mit TDS-Anzeige		
Legende	Bedeutung	Anzeige
FLUSH	Anlage spült	F
PUMP	Anlagen in Betrieb und fördert Wasser	Balken in Bewegung
STRONG WASHING	Intensivspülung	5
NO WATER	Fehler: Wasservordruck fehlt	7
FULL	Drucktank ist gefüllt, Anlage auf Standby	8
CHANGE		7
Gelbe Taste: STUYD YRINSE	Taste Intensivspülung: startet ein intensives Spülen ein; z.B. nach Austausch einer Membran	

Typ 3		
Legende	Bedeutung	Anzeige
SUPPY	Anlagen in Betrieb und fördert Wasser	Balken in Bewegung
FLUSH	Anlage spült	F
FULL	Drucktank ist gefüllt, Anlage auf Standby	B
WATER LACK	Fehler: Wasservordruck fehlt	0
OVERHAUL	Fehler: kann nicht behoben werden, Steuerung austauschen	E
Gelbe Taste: STRONG WASHING	Taste Intensivspülung: startet ein intensives Spülen ein; z.B. nach Austausch einer Membran	

Typ 4 nur LED-Anzeigen		
Legende	Bedeutung	LEDs
PUMP	Anlagen in Betrieb und fördert Wasser	rot
FLUSH	Anlage spült	rot
FULL	Drucktank ist gefüllt, Anlage auf Standby	grün
SOURCE	Fehler: Wasservordruck fehlt	rot
POWER	Stromversorgung o.k.	grün
rote Taste: STRONG WASHING	Taste Intensivspülung: startet ein intensives Spülen ein; z.B. nach Austausch einer Membran	